

VCDS Version: DRV 14.10.1.2  
www.VCDSpro.de

Fahrzeugtyp: AA (6N0)

Scan: 01 03 08 09 10 15 17 19 23 25 44 51 56 61 75 8C AD BD C6 0B

01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000  
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000  
04-Lenk winkelsensor -- Status: i.O. 0000  
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010  
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010  
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000  
15-Airbag -- Status: i.O. 0000  
17-Schaltpfefeinsatz -- Status: i.O. 0000  
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010  
23-Bremskraftverst. -- Status: i.O. 0000  
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000  
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000  
51-Elektroantrieb -- Status: i.O. 0000  
56-Radio -- Status: i.O. 0000  
61-Batterieregelung -- Status: i.O. 0000  
75-Telematik -- Status: Fehler 1010  
8C-Hybrid Batteriemanagement -- Status: i.O. 0000  
AD-Sensorik für Bremssysteme -- Status: Fehler 0010  
BD-Hochvolt Batterieladesystem -- Status: Fehler 0010  
C6-Batterieladegerät -- Status: i.O. 0000

## STG08 Klima-/Heizungsel.:

### 04070 - Funktionseinschränkung von Gebläsepegler 1

Fehlerhäufigkeit: 1

Kilometerstand: 9913 km

*Meine Einschätzung:*

*Im Autohaus passiert bei der Produktverbesserungsmaßnahme.*

### 04112 - Steuergerät für Hochvolt-Batterielademanagement

004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch

Fehlerhäufigkeit: 1

Kilometerstand: 11912 km

*Meine Einschätzung:*

*Ohne bekannte Ursache, Sporadisch mE zurücksetzen und abwarten.*

## STG09: Zentralelektrik (J519)

### 00447 - Funktionseinschränkung durch Überspannung

001 - oberer Grenzwert überschritten - Sporadisch

Fehlerhäufigkeit: 25

*Meine Einschätzung:*

*Ohne bekannte Ursache, zu oft, abwarten.*

## STG19: Diagnoseinterface (J533)

### 01302 - Steuergerät für Telematik (J499)

004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch

Fehlerhäufigkeit: 2

Kilometerstand: 10749 km

*Meine Einschätzung:*

*Ohne bekannte Ursache, zurücksetzen und abwarten.*

## STG 75: Telematik (J949)

B1788 F0 [009] - Startverhinderung deaktiviert  
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung  
Fehlerhäufigkeit: 1  
Kilometerstand: 12203 km

*Meine Einschätzung:*

*Passierte während mit dem VCDS ausgelesen wurde, warum?*

---

## STG AD: Sensorik für Bremssysteme (J939)

12289 - Funktionseinschränkung durch optische Einschränkung  
Fehlerhäufigkeit: 1  
Kilometerstand: 11108 km

*Meine Einschätzung:*

*OK, der Sensor war mal vom Schnee verdeckt, wurde auch im MFA angezeigt.*

## Adresse BD: Hochvolt Batterieladesystem (J966)

3 Fehlercodes gefunden:

2098176 - Schnelle Batterieladung (DC)  
P33E5 00 [008] - Ladesäule Initialisierungsfehler  
Fehlerhäufigkeit: 1  
Kilometerstand: 10626 km

*Meine Einschätzung:*

*Beim CCS Testladen Raiba Hersching, aber warum?*

2162688 - Ausgleichsladung von Hochvoltbatterie zu entladener  
Niedervoltbatterie

**Fehlerhäufigkeit: 9**  
Kilometerstand: 9908 km

*Meine Einschätzung:*

*Im Autohaus passiert bei der Produktverbesserungsmaßnahme.*

2162704 - Unterbrechung Ausgleichsladung von Hochvoltbatterie zu  
entladener Niedervoltbatterie

Fehlerhäufigkeit: 1  
Kilometerstand: 9908 km

*Meine Einschätzung:*

*Im Autohaus passiert bei der Produktverbesserungsmaßnahme.*