

8 [REDACTED] ([REDACTED]) 26-01-2023 16:42:43

Sehr geehrter Herr [REDACTED]

das Thema wurde in Dänemark beobachtet und gemeldet.

Es kann vereinzelt vorkommen dass beim Beenden des Ladevorgangs ein Peak im Ladekreis entsteht, welcher, je nach FI diesen zum auslösen bringt.

Eine Abhilfe hierzu kenne ich noch nicht, der Mangel wurde ans Werk gemeldet.

Mit freundlichen Grüßen

[REDACTED]
Abt. Technik



RESULTAT

Monitoring

gelöst