



**Reparatur-Auftrag** ABSCHRIFT KOPIE FÜR KUNDE / ABHOLSCHHEIN - SEITE 1/2

Auftragsnummer:	Annahmetermin:	Fertigstellungstermin:	Abholtermin:	
Auftrag von: Herr Michael Papke			Auftrag an: Autohaus Gommlich GmbH & Co.KG Meißner Straße 140 01445 Radebeul	
Telefon/E-Mail 1:		Telefon/E-Mail 2:		Telefon Servicebetrieb:
Es betreut Sie:				
Amtl. Kennzeichen:	Fahrzeug-Ident Nummer:	MKB:	GKB:	Getriebe: <b>Automatik</b>
Kunden-Nr.:				
Typ/Modellschlüssel: BL14E1	Typ/Modell: e-up! 60 kW (82 PS) 1-Gang-Automatik		Treibstoff: Elektro	ccm: 0
Leistung KW/PS: 60 / 82		Lacknummer:	Farbbezeichnung: 0Q Pure White	
Auslieferung NW: 09.10.2014	Datum Erstzulassung: 07.10.2014	km-Stand: 20375	Nächste HU/AU: 08/2018	GW Anschlussgarantie:
Auftragsart: Normalauftrag			Leitzahl:	

**Auftragspositionen:**

Nr	Position	ZE/Menge	Beschreibung	Mech.
1			Bremskraftverstärkung ungleichmäßig bis wirkungslos. siehe Kundenanschreiben. prüfen, beheben! siehe HST! --> Kundenbeanstandung vorhanden	
2			Das zeitversetzte Laden ist manchmal ohne Funktion, obwohl das zeitversetzte Laden programmiert wurde. prüfen, beheben! siehe HST! --> Kundenbeanstandung vorhanden	
3			Restreichweite wird nach Abstellen und neu starten des Fzg. spor. unplausibel angezeigt. beheben! Abgestellt mit ca.60km Reichweite, beim nächsten mal Zündung an zeigt er 0km und sowie die E-Maschine gestartet wird zeigt er wieder 60km an. bitte unplausible Reichweitenwarnung deaktivieren! (tritt nur sehr selten auf) --> Kundenbeanstandung vorhanden	
4			Außentemperaturanzeige wird nicht aktualisiert an Car-Net übermittelt dadurch Vorklimatisierung nicht möglich. beheben!	
5			Nach ca. 2 Monaten keine Datenverbindung zwischen App und Auto mehr möglich. nach Spannungstrennung durch Sicherung ziehen kann Verbindung wieder hergestellt werden. prüfen, beheben!	
6			spor. keine Anzeige vom OPS und Blue Score im maps+more Gerät. maps+more Gerät muss bei Fehlereintritt jedes mal neu gestartet werden. Zündungswechsel behebt das Problem nicht. prüfen, beheben!	
7			Fahrbereitschaft erlischt, Meldung erscheint Motor manuell starten. eingetreten am 16.05.2017 prüfen, beheben!	
8			Serviceanzeige zeigt keinen plausiblen Wert an. beheben!	

Bitte beachten, persönliche Fahrzeugeinstellungen Sitz/Spiegel können für die Durchführung der notwendigen Arbeiten verändert worden sein