



SERVICE **CAMPAIGN**  
NISSAN CENTER EUROPE GMBH

NCE-SC-033-2013

26.06.2013

P3227 – BATTERIELADUNG

**MODELLE** LEAF (ZEO)

**ESM SEKTION** PG

**GRUND DER AKTION** Bei einigen Fahrzeugen besteht die Möglichkeit, dass es bei Verwendung von speziellen Ladeausrüstungen zu einer verminderten Batterieladung kommen kann.

Ferner kann es zu fehlerhaften Angaben der Batterietemperatur kommen, was dem Fahrer unbegründet im Instrumententräger angezeigt wird.

**MASSNAHME** Die On-board-charger- (OBC) und Lithium-Battery-Control-Unit (LBC)-Software wird umprogrammiert.