

Überarb. 1 - Turin - 12. Juli 2022

# Rapid Service Update (RSU)

**6475**

Verschiedene Software-Aktualisierungen

MARKE	FIAT
MODELL	332 - 500 BEV
HERSTELLUNGSZEITRAUM	Von SEPTEMBER 2020 bis APRIL 2022
BETROFFENER FAHRZEUGPARK	Alle Fahrzeuge, deren Fahrgestellnummern in SiGi hinterlegt sind.
PROBLEM / STÖRUNG	Verbesserungen.
GEPLANTER EINGRIFF	Verschiedene Software-Aktualisierungen.

## STELLANTIS

Referenz 2115240-EU

6475  
332 - 500 BEV

Version:	Datum:	Beschreibung
1	17/06/2022	Erste Fassung
2	12/07/2022	Revision - Die hinzugefügten / geänderten Teile wurde mit dem Symbol (#) gekennzeichnet

**BESCHREIBUNG DER SYMPTOME**

Es wurden Verbesserungen am Elektrofahrzeug-Steuergerät (EVCU) und am Batteriepack-Steuergerät (BPCM) des Fahrzeugs vorgenommen; außerdem wurde ein Software-Update für das Radio entwickelt, um einige Fehler im Zusammenhang mit der Konnektivität zu beheben.

**URSACHE**

Herstellungsfehler

**KUNDENKONTAKT**

- Beim nächsten Werkstattaufenthalt

**BETROFFENEE FAHRZEUGE**

Alle Fahrzeuge, deren Fahrgestellnummern in SiGi hinterlegt sind.

**GEPLANTER EINGRIFF**

Verschiedene Software-Aktualisierungen.