gemeldete Fahrzeuge	54	1	1 1	1 1	1 1	1	1	1 1	1	1	1 1	1	1 1	1 1	4	1	1	1 1	1	1 '	1 1	1 1	1 '	1	1	1 1	1 1	1 1	1	1 1	1	1 1	1 1	1	1	1 1	1	1 1	1	1
		aZei	detto	altweig	moS	frenz	oerpfeil	ca2012 licken	ashB1404	sabeth68	inny ric	risup!	Forge	Peter	rutin	oolak77	rfeljo	desheim <u>i_</u> B	isse		-Up-Baby	o up!	upich	stman2002	2	quidCrystal k	otsmann57	302066	dach	352066 1f2	abauer	Č	quidonystai	nohome	dboost	dropicus	j2	enigelrey kas1	sqnnı	nwi
gemeldete Probleme	124	õ	9 x	2 0	<u> </u>	2		<u>a</u> 5	် ဝိ	iii	တို့ တို	당	ra I	<u> </u>	A X	É	ē	ΞÖ	ď	5 :	5 5	§ ₹	<u> </u>	<u> </u>	Sg	<u> </u>	8 3	의료	Ľ	<u> </u>	Ĕ		<u> </u>	Ē	g	<u> </u>	Se	\$ =	조	6
Maps&More:																																								
überraschende Startaktivitäten	3	1	1		1																																			
Aussetzer bei Bluetooth	3	1																								1	1													
Musikquellenwechsel fängt bei Titel 1 auf SD-Karte an	2	1	1	1																																				
Kontaktproblem	2	'	1					1																																
falsche Meldung: keine Ladesäule	2		1																																					1
Computer Ladekabel	2		1																			1																		•
Iphone verbindet sich schlecht	1																													1										
Akku tot	2					1									1																									
<u>Zusatzleisungen</u>																																								
car-net unzuverlässig	13	1			1 1	1 1			1			1			4							1						1		1										
e-Ergänzungsmobilität nur ohne Automatik	1		1																																					
Laden:																																								
Ladeprobleme/-abbrüche an Ladesäulen	8				1	1		1	1									1						1					1	1								•	1	
Hochvolt Ladegerät defekt	1																																					1		
Ver-/Entriegelung Kappe/Stecker am e-UP!	7	1							1	1				1 '				1						1																
230 V Ladekabel defekt 230V Ladung bei >27°C abgebrochen	5	1	1			,		1						1	1						1				1	4	1						1			1				
Ladekontrollanzeigen fehlt	1	1	1											1							1				1	1	1													
Zeitgesteuerte Ladung	6	1			1 1	1								1								1																		1
Restladedaueranzeige e-UP! od. Car-Net	4		1													1	1	1																						
Weiterladen nach Stromausfall	3					1										1																					1			
Vorheizen	1																1																							
Heizung defekt	1																																					1		
Akkukapazität Winter-/Sommerzeit Umstellung	1				1	1												1				1																		
CCS läd erst beim 2-ten Versuch	1																	1 '				'																		
16A Tpy2 Kabel Ablehnung an 32A Säulen	1																	•						1																
Nachtstromignoranz	2																1		1																					
Fahren:																																								
Geringe Kühlleistung im Stand	1			1																																				
Halbstart ohne READY	2	1			1																																			
Bremsruck bei voller Batterie Klima Voreinstellung verstellt sich	2			1	1								1																		4									
kurzfristiger Einbruch der Restreichweite	9		1		1	1		1 .	1				'									1								1	'									
rote EV Warnlampe	1		-			1		•			1											•																		
Heizungsausfall	2				1	1																																	1	
Anschnall-Microschalter	3	1	1																		1	1																		
Motor manuel starten	4	1																1			1		1			1														
Fehler Rekuperation angezeigt	1	1																																						
Geräusche beim Fahren	1	1																										1						_						
Lenkgetriebe defekt Gradeauslauf / Lenkung	1 1	1																																1	4					
Ruckartige Zugkraftunterbrechung	1	1																														1			1					
Radioempfang schlecht, GPS Antenne	4	1			1	1 1																											1		1					
Bremsanlage	1					1														1																				
Mechanik:																																								
Panoramadach macht Klappergeräusche	3	1				1																																		
Schiebedach schließt nicht	2				1	1 1																																		
Wasserkasten verstopft	1	1				1																																		
Schalterprobleme /-toleranzen	1					1																																		
Motorhauben Halterung	1	1																												1										
Scheibenreiniger hinten rinnt nach	2	1			1																									1										
Fahrersitz knarrt	1	1																																						
Tütöffnungshebel geht nicht zurück Feuchtigkeit im Signalbauteilen	1 2		1																											1										1
Empfindliche Sitze, Wasserflecken	2		1																											1										'
Empiricanono Onzo, vvaosorriconon	1 -	ı				ı											- 1				1				1			ı		•	I	l			ı				1	