




Nissan Deutschland, Nissan Center Europe GmbH, D-50319 Brühl

Rückrufaktion 512-10334-0507



Brühl, im November 2020

**Amtliches Kennzeichen:** [REDACTED]

**Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN):** [REDACTED]

**Rückrufaktion** – Untersetzungsgetriebe (Reducer)  
(Aktionscode PG0C9 bzw. PS0C5)

Sehr geehrte Fahrzeughalterin, sehr geehrter Fahrzeughalter,

unsere Qualitätsüberwachung hat bei einigen Fahrzeugen der Modelle Leaf (ZE1) und e-NV200 (ME0) ein potenzielles Problem bezüglich des Untersetzungsgetriebes festgestellt.

Hier kann aufgrund einer unzureichenden Schweißnaht die Betätigungsplatte des Untersetzungsgetriebes brechen, sodass die Parksperre (P) nicht korrekt einrastet und es zu einer unerwarteten Fahrzeugbewegung (wegrollen) kommen kann.

Bitte setzen Sie sich möglichst kurzfristig mit Ihrem autorisierten NISSAN Händler oder autorisierten NISSAN Servicepartner zwecks Terminvereinbarung und Prüfung Ihres Fahrzeuges in Verbindung.

Die erforderliche Reparatur ist für Sie kostenfrei.

Ihren nächstgelegenen autorisierten NISSAN Händler finden Sie über die Internetadresse [www.nissan.de](http://www.nissan.de)

Wir bedanken uns für Ihr Verständnis und bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Mit freundlichen Grüßen

gez. i. A. Stefan Emmermann

gez. i. A. Jörg Sauer

Anlagen: Datenschutzerklärung  
Mehrsprachiger Hinweis

NISSAN DEUTSCHLAND

NISSAN CENTER EUROPE GMBH

Renault Nissan Straße 6-10, D-50321 Brühl, Telefon: +49(0) 2232 57 2079 bzw. 0800 5894987

[www.nissan.de](http://www.nissan.de)

Geschäftsführer: Guillaume Pelletreau, Fabrizio Ortica

Bankverbindung BNP Paribas S.A., Niederlassung Frankfurt a.M., IBAN: DE98 5121 0600 9223 336018, BIC: BNPADEFF  
Ust.IDNr.: DE 814 763 619, WEEE-Reg-Nr: DE 75080198, Sitz der Gesellschaft: Brühl, Bez.Köln, Amtsgericht Köln, HRB-Nr.: 58253